

# Резак гидравлический арматурный НРГА-10 (арматурорез).

Технические характеристики.



#### По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72 Астана +7(7172)727-132 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81 Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Ярославль (4852)69-52-93

сайт: http://newton.nt-rt.ru || эл. почта: nnt@nt-rt.ru

Резак гидравлический арматурный НРГА-10 со встроенной помпой предназначен для резки металлической арматуры и прутков из низколегированной стали, провода и бронированного кабеля.

#### ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Наименование параметров: НРГА-10;

Усилие, т: 8;

Диапазон резки, ю, мм: 4....10;

Наибольшее усилие на рукоятке, кг, не более: 25;

Макс. толщина арматуры, мм: 10;

Температура эксплуатации, грд.С: -25...+40;

Габаритные размеры, мм, не более: 420х370х200;

Масса, кг, не более: 2,5;

Рабочая жидкость: всесезонное гидравлическое масло.

#### комплектность:

Наименование: кол. (шт.) Резак гидравлический арматурный НРГА-10: 1 Пластиковый кейс: 1

Сертификат соответствия № РОСС.RU.AИ62.H00514

## УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ:

Резак гидравлический арматурный НРГА-10 со встроенной помпой состоит из стакана, запорного вентиля, неподвижной ручки, вилки, лезвия.

При качании рычага пресса плунжер насоса, совершая возвратно-поступательное движение, создаёт избыточное давление, в результате чего масло под давлением попадает в рабочий цилиндр и перемещает рабочий поршень. Поршень, воздействуя на подвижное лезвие, обеспечивает необходимое давление.

Возврат поршня в исходное положение осуществляется возвратной пружиной при скрытом запорном клапане, соединяющем посредством каналов рабочую полость цилиндра с масляным баллоном.

## ПОРЯДОК РАБОТЫ:

- 1.Поместить арматуру между лезвиями.
- 2.Завернуть запорный вентиль до упора.
- 3. Качанием рычага произвести резку арматуры.
- 4.Плавно отвернуть на пол-оборота запорный вентиль, при этом поршень возвращается в исходное положение.

### Совместимость с гидравлическими помпами:

Помпа гидравлическая ножная НПГН-800;

Помпа гидравлическая ручная НПГР-700, НПГР-700А,;

Станция гидравлическая бензиновая НСГ-22;

Станция гидравлическая электрическая НСГЭ-630, НСГЭ-630м.

## ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ:

# Арматурорез НРГА-10

Неисправность	Причина	Способ устранения
Пресс не качает	Отсутствие масла в	1.Отвернуть неподвижную
или не развивает	масляном баллоне или его	ручку от корпуса.
максимального	наличие ниже	2.Отвернуть пробку
усилия	установленной нормы	масляного баллона.
		3.Залить масло до пробки
		4.Пробку и ручку
		завернуть.
		В качестве рабочей
		жидкости применять
		инструментальное масло
		И-20А или ВМГЗ
Утечка масла из-	Износ манжеты	1.Вывернуть вилку.
под рабочего		2.Снять вилку и
поршня		возвратную пружину.
		3.Завернуть запорный
		клапан и качать рычаг до
		выхода из стакана черной
		манжеты на рабочем
		поршне.
		4.Заменить манжету.
		5.Отвернуть запорный
		клапан и принудительно
		вернуть рабочий поршень
		в нижнее положение.
		6.Вставить в стакан
		возвратную пружину и
		закрутить вилку.

В случае нахождения изделия при температурах ниже  $\,$  -15°C перед началом работы необходимо выдержать пресс  $\,$  3 часа при температуре выше  $\,$  +10°C. В противном случае при начале работы возможно протекание масла в районе сальниковых уплотнений.

#### По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72 Астана +7(7172)727-132 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Казань (843)206-01-48 Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81 Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Ярославль (4852)69-52-93